

Grundträger und Windgeräusche

Beitrag von „T-King“ vom 16. Juli 2008 um 16:56

@ PoldyA4

Es ist def. der Henkel. Bei mir tritt das Geräusch zwischen km/h 40 - 60 auf.

Wenn du es schaffst das es mit dem Henkel nicht mehr pfeift, hilfst du nicht nur dir und mir, sondern "unzähligen" Touareg-Fahrern mit Henkel!

T-King