

unregelmäßige Zündaussetzer/schütteln

Beitrag von „Stingray“ vom 21. Juli 2008 um 08:23

Hallo und guten morgen,

ja ich möchte berichten,wie es mit meinen Zündaussetzer am 3 Zylinder weiter geht obwohl ich gehofft habe das es eigentlich erledigt wäre. Ja meine T. ist wieder in der Werkstatt bzw. noch immer.

Es wurden ja wie berichtet alle 8 Zündspulen ausgetauscht. Leider ist der Fehler nachdem der T. warm bzw. heiß gefahren ist wieder aufgetreten am dritten Zylinder. Man tippt jetzt auf ein mechanisches Problem da die Elektronik überprüft wurde. Man hat mit Wolfsburg gesprochen und die

Werkstatt will ab heute prüfen ob vielleicht eine Ventildfeder gebrochen ist (bei einer Laufleistung von

37.000 km) Ja wollen mal sehen. Ich werde weiter berichten.

Gruß

Rainer