

Grundträger und Windgeräusche

Beitrag von „EzioS“ vom 22. Juli 2008 um 10:59

[Zitat von T-King](#)

...Also habe ich die zwei durchsichtigen, selbstklebenden Gumminoppen zwischen den zwei Trägern entfernt...

Hallo T-King!

Das war ein kleiner Fehler, nicht schlimm, die Gumminoppen waren jedoch nicht gemeint. Oben auf dem Henkel sind zwei Gummistreifen. Diese verlaufen von Fahrzeugseite zu Fahrzeugseite. Diese entfernen!

Die Gumminoppen sind Abstandshalter, wenn man aber ein wenig Gefühl in den Fingern hat, spürt man das "Einrasten" des Henkels in der entsprechenden Position!

Ich geh gleich mal Bilder machen.

