

Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 24. Juli 2008 um 22:23

Hallo,

? zum Fehler selber (? Kalppern / rasseln an dieser Stelle) kann ich nichts sagen , hatte ich glücklicherweise noch nicht , gemeint ist die Saugrohrverstellung , ist das silberne Teil oben auf dem Zyl Kopf , am Ende ist ein Stellmotor , da wurde bei mir mal ein Rep. Satz eingebaut , da gab es mal nen bekannten Fehler ...

wurde mit auf Kulanz erledigt ? bei der 90 D7 oder so ... ?

-> aber nun bist du ja glücklicherweise um die Steuerkette herum gekommen ... , die Diagnose ist das wichtigste , es gibt halt nur wenige richtig gute Touareg Spezis , was nutzt denen dieser Hubtisch , wenn sie nicht mal wissen wo Sie schrauben müssen , machen dann dem Kd erst mal Angst

- also weiterhin gute Fahrt ... , Kruemelmonstter aus Berlin 🍷👍