

Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „heland“ vom 26. Juli 2008 um 14:42

Zur Info:

bei meinem neuen T. BJ 2008 habe ich ein "Surren" zw. Tempo 60 und 80 festgestellt. Bei Anklappen des Aussenspiegels war das Geräusch schlagartig weg.

Es gibt bei VW einen Werkshinweis auf diesen Fehler - ist also bekannt. Der VW-Händler soll eine spezielle Gummidichtung einziehen. Frage mich, warum dass nicht gleich in die Produktion einfließt. Meine Karre ist 4 Wochen alt...

Lasse das in 14 Tagen machen und berichte.

Achtet mal drauf!