

# Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „Dieter131“ vom 28. Juli 2008 um 16:50

[Zitat von heland](#)

Zur Info:

bei meinem neuen T. BJ 2008 habe ich ein "Surren" zw. Tempo 60 und 80 festgestellt. Bei Anklappen des Aussenspiegels war das Geräusch schlagartig weg.

Es gibt bei VW einen Werkshinweis auf diesen Fehler - ist also bekannt. Der VW-Händler soll eine spezielle Gummidichtung einziehen. Frage mich, warum dass nicht gleich in die Produktion einfließt. Meine Karre ist 4 Wochen alt...

Lasse das in 14 Tagen machen und berichte.

Achtet mal drauf!

Alles anzeigen

Hallo Heland,

genau meine Meinung, da ich dieses Problem auch hatte und nun nach diversen Filzstreifen per "Knetgummidichtung" behoben wurde. Zudem haben wohl zuviele T-´Fahrer der letzten 3 Monate einen (mit Recht) neuen Spiegel verlangt. Und der kooostet !

Gruß

Dieter 

p.s. das Problem liegt für mich mehr in der Zeit, d.h.- 3 x Werkstatt in 4 Wochen.