

# Airbag Fehler (Zünderelektronik)

**Beitrag von „aerzchen“ vom 10. August 2008 um 19:40**

Hallo Roko,

es gibt einen Airbagfehler, der hier auch im Forum schon beschrieben wurde. Schmeiss mal die Suche an. Soweit ich mich erinnere wurden bei den Beiträgen nie die Farben der Stecker erwähnt.

Ich hatte diesen Fehler selber auch und es wurden die Steckerverbindungen ausgetauscht. Wenn es "der" Fehler ist kennt man den wohl beim :).

Ich bin nun wirklich nicht technisch versiert aber rein gefühlsmäßig würde ich auch lieber nicht selber löten.

Gute Besserung für den Dicken.

LG  
Bettina