

Navi DVD im Touareg 10/2004

Beitrag von „Snowman24“ vom 13. August 2008 um 00:44

Hallo,

so jetzt melde ich mich auch mal zu Wort, da ich DER bin, der in seinem T. das DVD-Navi mit Soundpaket nachgerüstet bzw. vom CD-Navi umgerüstet habe.

Soviel steht mal fest.

Wenn du einen Sound (Audio-Signal) aus dem Navi bekommst, hatte der Wagen vorher nicht das 12-Kanal-Sound-System (Sound 2).

Heißt, du hast keinen speziellen Verstärker verbaut.

Das hat aber alles mit dem NAVI nichts zu tun.

Die Stecker hierfür sind die gleichen!!!

Einzig geändert wurden die Antennenstecker für den Radioempfang.

Das CD-Navi hatte nur einen Empfänger im Gerät selbst verbaut.

Dass alle 4 Antennen (Seitenscheiben hinten und Heckscheibe) richtig funktionierten, wurde über dem Dachhimmel eine Diversity-Box verbaut.

Diese wird beim DVD-Navi nicht mehr gebraucht, das das DVD-Navi schon 2 Empfänger eingebaut hat.

Hier ist es so, dass einer der beiden Antennenstecker nicht passt, da der eine einzig und alleine als Steuerleitung für die Diversity-Box gedacht ist.

Aber nochmal... Der Stecker für die GPS-Antenne ist immer!!! der gleiche, wie auch die GPS-Antenne selbst.

Hat dein Navi jetzt auch mit einer anderen GPS-Antenne kein Signal bekommen (so wie ich das herauslesen konnte), ist das Navi einfach defekt!

Ich denke jetzt einfach mal, wenn das alles so stimmt, dass das alte Navi geklaut wurde und der Händler dafür ein DVD-Navi eingebaut hat, dass der Händler einfach ein gebrauchtes DVD-Navi eingebaut hat.

Hierfür hast du aber eine Garantie...

Auf gut deutsch, tritt deinem Händler mal so richtig in den Hintern... Der spinnt wohl, ein Auto

zu verkaufen, in dem das Navi nicht funktioniert...

Hallo? Wo sind wir denn hier....

Entschuldigt bitte, aber es gibt schon Händler, da könnt ich glatt die Wände hoch gehen....

Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach ne PN und ich schicke dir dann meine Tel.-Nummer. Dann kann ich dir das ganze nochmals genau erklären.

Ich habe mich mittlerweile sehr mit der Elektronik des T. auseinandergesetzt und die ganze Navi-Geschichte kenne ich schon so gut wie auswendig

Viele Grüße

Marcus

edit:

Habs ehrlich überlesen... Der Stecker passt nicht? Okay... dann hat wohl der Navi-Dieb den originalen Stecker abgerissen und der Händler hat irgendeinen dran gemacht, der nicht passt. Anders kanns nicht sein.

Ein letztes Mal, egal ob Audi VW Seat Skoda Navi... Mit Farbdisplay oder ohne... Egal ob CD-Navi, DVD-Navi oder RNS-510, die GPS-Antennenstecker sind im gesamten VAG-Konzern IMMER die gleichen!