

## nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „Fisch“ vom 16. August 2008 um 18:06

Das ist bei mir jetzt definitiv so. Seit dem ersten Service letzte Woche ist der Menüpunkt TFL ein/aus aus meinem BC verschwunden. Meiner fährt jetzt immer mit Licht, ob ich will oder nicht. Bis heute habe ich es nicht einmal gemerkt, da ich das TFL eigentlich immer an hatte.

Bin jetzt dabei, mir den Einbau der Hella LEDayLine zu überlegen und frage mich nun, was leuchtet denn dann alles nach dem Einbau, Xenon + LED-TFL ????

