

Bremsleuchten doppelt

Beitrag von „Franks“ vom 17. August 2008 um 14:08

[Zitat von Fisch](#)

...Der Bordcomputer produziert keinerlei Fehlermeldung, obwohl doch die wenig Strom ziehende

dritte LED-Bremsleuchte nunmehr mit 42 zusätzlichen Watt belastet wird.

Wahrscheinlich wird

die Funktion der dritten Bremsleuchte nicht über deren Widerstand überwacht.

...

Ich denke schon, dass auch die 3. Bremsleuchte vom Bordcomputer überwacht wird, aber der schlägt vermutlich nur Alarm, wenn der Widerstand größer (und der Stromfluss kleiner) wird, wenn also das Ding ausfällt, nicht wenn der Widerstand sinkt.

Du hast nicht zufällig den Umbau mit ein paar Bildern dokumentiert?

Gruß

Frank