

nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „Fisch“ vom 18. August 2008 um 16:55

Habe es bei mir nochmals überprüft: ES leuchtet undabhängig von der Stellung des mechanischen Lichtschalters sowohl vorn das Abblendlicht als auch die Rückleuchten, Licht aus ist nicht mehr möglich.

Komme nun gerade vom 😊 und erhielt die Aussage:

Bei der Inspektion wurde ein Softwareupdate gemacht welches dazu geführt hat, dass im Lichtmenue des BC die Auswahlmöglichkeit TFL an/aus im Nirvana verschwunden ist.

Morgen wollen Sie das Auto den ganzen Tag haben und Kontakt zum Werksservice aufnehmen. Sie selber können da so wohl nichts einstellen, an einer Einstellung "US-Fahrlichtsteuerung" soll es angeblich jedenfalls nicht liegen.

Ich bin gespannt, am Ende bauen Sie mir einen Baumarktschalter in die Plusleitung des Lichtsteuergerätes und ich kann ganz komfortabel das Licht wieder ein- und ausschalten 🙄.