

## nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „Fisch“ vom 21. August 2008 um 07:48

Also, nachdem mein T am Dienstag in der Werkstatt war hatte der 😊 es geschafft, dass das Licht wieder über den normalen Lichtschalter geschaltet werden kann (Aus/Automatik/Standlicht/Fahrlicht). Der TFL-Menüpunkt war weiterhin verschwunden, erklären konnten sie es sich nicht, vermuteten aber, dass es mit einem Softwareupdate beim Service zusammenhängen muss und der 😊 startete eine Anfrag in WOB.

Gestern Anruf vom 😊 sie hätten Aufgabenstellung von WOB bekommen diverse Sachen zu probieren und ich solle heute Morgen das Fahrzeug nochmals vorbeibringen. Als wenn der Dicke Angst vor der Werkstatthalle oder dem Diagnosegerät hätte war der Menüpunkt heute Morgen dann plötzlich wieder vorhanden und das TFL funzelt wieder 😞.

Nun gut, wenn es denn so bleibt bin ich ja zufrieden.