

Airbag Fehler (Zünderelektronik)

Beitrag von „DerElektriker“ vom 22. August 2008 um 16:09

[Zitat von roko](#)

Fazit der Geschichte:

Der Fehler lag am Stecker unter dem Sitz. Er wurde ausgebaut und mittels Kontaktspray wurden die Kontaktflächen bearbeitet.

Der Sitz musste dazu ausgebaut werden. Der Kabelstrang wurde nicht getauscht.

Kosten:

3,5h AZ zu EUR 65,- zzgl. MwSt.

Für meinen Geschmack eine zu teure Angelegenheit!!! Diese Reparatur kann man durchaus selbst durchführen. Wenn man den richtigen Stecker unter dem Sitz kennt.

RoKo

Alles anzeigen

Interessant...

Den Fehler hatte ich auch gerade.

Angeblich hat schon jemand versucht, das zu "reparieren".

Allerdings weiß ich nicht, was das gekostet hat, da das bei mir auf Garantie ging (GW-Garantie für das 4. Jahr...)

Selber machen verbietet sich bei Airbags generell.

Zum Einen kann ein Laie nicht sicherstellen, daß nachher alles so funzt, wie es soll.

Zum Anderen ist das saugefährlich, da Airbags zunächst mal ein ganzer Haufen gefährlichen Sprengstoffs sind. Die Dinger sind extrem gefährlich und gehören meiner Meinung nach überhaupt nicht in ein Auto...

Zumindest würde ich die Reparatur von einem entsprechend zertifizierten Mechaniker beim 😊 des Vertrauens machen lassen.

Alle anderen haben da nix dran zu suchen...

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/9765-airbag-fehler-z%C3%BCnderelektronik/?postID=146196#post146196>

Gruß
Thilo