

Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „JH-W12“ vom 26. August 2008 um 11:00

Hallo Bernd.

Das muß ja ein sehr unschöner Vorfall in Eurem Urlaub gewesen sein 😞

Wegen der Schweller: Beim Kong-Sondermodell sind die original VW-Schweller auch ohne Kotflügelverbreiterungen verbaut worden. Wie es sich bei anderen Herstellern verhält, kann ich aber nicht beurteilen.

Als Alternativ-Lieferanten fallen mir JE-Design und Hofele-Design ein. Siehe:

[http://www.hofele.com/design/de/VW T...karosserie.html](http://www.hofele.com/design/de/VW_T...karosserie.html)

und

http://www.je-design.de/de/20_Showroom..._01-12-2004.php