

Defekter Spiegelverstellknopf

Beitrag von „Twister“ vom 26. August 2008 um 11:34

Hatte ich auch mal, da ist wahrscheinlich eine Halterung abgebrochen, wie bei mir.

Ich habe damals den Knopf bei VW bestellt (etwa 70 euro wenn ich mich nicht irre) und mein Mann hat den dann selber ersetzt.

Du musst schon die ganze Bekleidung um den Schalthebel + Becherhalter ausbauen... ist alles mit clips befestigt. Aber trotzdem Vorsicht, dass du die Teile nicht brichst!