

Keyless Access Problem

Beitrag von „GGue1313“ vom 28. August 2008 um 12:52

Scheint fast auf ein Problem vom Steuergerät hinzuweisen!

Ich hatte folgendes Problem:

Ich gehe zum Wagen, Hand auf den Türgriff der Fahrertür, der Wagen sperrt auf und die Tür lässt sich öffnen;

Allerdings funktioniert das nur auf der Fahrerseite - die Beifahrerseite war total ausgefallen.

1. wurde die Batterie in der FB gewechselt - ohne Erfolg.
 2. wurde der Türgriff Beifahrerseite gewechselt - hat 1 Tag funktioniert dann wieder ohne Erfolg.
 3. der "alte" Türgriff wurde wieder auf der Beifahrerseite eingebaut aber dafür der Türgriff Beifahrerseite-Fondsplätze ausgetauscht - siehe da, es funktioniert.
- Auch die kleinen schwarzen Microschalter zum Verschließen des Wagens sind jetzt endlich wieder verwendbar,.
(haben vorher auch nicht mehr funktioniert).

Laut meines hat der Tügriff Beifahrerseite Fondsplätze den auf der Beifahrerseite irgendwie gestört.

Deshalb ist dann auch die gesamte Beifahrerseite "ausgefallen".