

Unterbodenschutz und Seitenschweller defekt

Beitrag von „michel777“ vom 30. August 2008 um 19:10

Hallo,

ich bin immer noch auf der Suche nach einem gebrauchten T. Habe mir heute einen bei einem Freundlichem angesehen.

Der war soweit ganz ansehnlich, jedoch hatte der bereits ab Werk schon eingedrückte Schweller auf Fahrer und Beifahrerseite sowie auf der Beifahrerseite den Kunststoffunterboden defekt! Der Vorbesitzer hat ihn so - nachweislich - vom Werk gekauft, wahrscheinlich mit enormen Preisnachlass.

Ich würd jetzt gerne mal Eure Meinung hören:

Haben diese Schäden Auswirkungen?

Insbesondere der defekte Kunststoffunterbodenschutz, mit dem der Vorbesitzer 60.000km gefahren ist. Für irgendwas muss der ja gut gewesen sein. Nicht dass sich dadurch irgendwo Feuchtigkeit reingedrückt hat, die ich so nicht sehen kann.

Wie würdet Ihr entscheiden?

Vielen Dank im Voraus!

Michel