

Wasser in der Dachreling

Beitrag von „Cap1000“ vom 1. September 2008 um 16:11

Werte Touareg-Gemeinde,

ich habe seit kurzem erstmals einen Touareg (schööööhnes Auto).

Mir ist allerdings aufgefallen, dass sich bei Regen oder beim Waschen des Wagens, Wasser unter der Leiste der Dachreling sammelt. Beim späteren Fahren und leichtem Bremsen läuft dann immer ein Rinnsal über die Windschutzscheibe. Dieses Phänomen tritt auch noch einen Tag später auf, dann scheint der „Wasservorrat“ aufgebraucht zu sein.

Meine Frage nun, ist das etwas Normales bei der Dachreling von VW? Muss ich damit Leben oder wird das mein erster Garantiefall?

Vielen Dank im Voraus

und schöne Grüße

Cap