

Wasser in der Dachreling

Beitrag von „Cap1000“ vom 2. September 2008 um 10:16

Vielen Dank, Stephan.

Ich habe nur die Befürchtung, dass sich im Winter Salzwasser unter der Leiste sammelt und zu Schäden führen kann oder die Leiste vielleicht sogar auffriert.

Nichtsdestotrotz bleibt es ärgerlich, wenn nach dem Waschen die soeben trocken gewischte Frontscheibe beim ersten Bremsen wieder mit Wasser übergossen wird.

LG
Carsten