


Leistungsverlust R5

Beitrag von „DerElektriker“ vom 2. September 2008 um 15:21

Dito.

Bei unserem Golf IV gab es dasselbe Fehlerbild... Dummerweise auf der A7 in den Kasseler Bergen 

Beim Abschleppen hat es der Kollege vom ADAC nochmal probiert. Da sind dann hinten schon die Bröckchen geflogen.

Diagnose: Exitus beim Turbolader.

Ergo würde ich mich auf so etwas in der Art einstellen...

Gruß

Thilo

PS: Bei uns hat es damals die Leasingfirma zahlen müssen.

Ob da bei der Garantie irgendwie abgedeckt ist, weiß ich nicht...

Angeblich gab es damals wohl das Problem, daß mit dem Abschalten der Zündung auch die Ölversorgung für den Turbo abgeschaltet wurde. Das ist natürlich nicht wirklich gesund...