

# Wasser in der Dachreling

**Beitrag von „Fisch“ vom 3. September 2008 um 11:36**

Hallo Cap,

das Problem kenne ich (V6TDI Exclusive-Edition, 12/06, mit Dachreling).

Immer nach dem Waschen und wenn ich fix und fertig vom trockenledern bin habe ich 10 Minuten Zeit mich über das Ergebnis zu freuen. Danach nimmt das Rinnsal seinen Lauf aus der Dachreling über die Windschutzscheibe. Und es dauert auch immer ziemlich lange bis es sich erschöpft hat.

Keine Ahnung wo der Dicke sich soviel Wasser speichert und dann auch noch in der Lage ist es langsamst wieder abzugeben 😞.

Grüße  
fisch