

Wasser in der Dachreling

Beitrag von „Cap1000“ vom 3. September 2008 um 18:17

[Fisch](#): Gott sei Dank, ein Leidensgenosse

@mardi: Du musst natürlich den Dicken auch mal waschen um diesen kleinen Mangel zu erleben 😊

@Ezio: So sieht das also unter der Abdeckung aus, interessant. Danke schön. Ich frage mich nur, weshalb dann extra eine Gummidichtung zwischen Abdeckung und Wagendach liegt.

Liebe Grüße allen
CAP