

Pfütze vorn rechts unter dem Dicken? Klimaanlage?

Beitrag von „niclas“ vom 7. September 2008 um 21:16

Hallo T-Freunde, stelle bei meinem V6TDI EZ 03/08 des öfteren eine kleine Pfütze vorn rechts unter dem Dicken fest. Zunächst vermutete, daß es von der Klimaanlage kommt und machte mir weiter keine Gedanken. Als ich aber neulich den Wagen nur kurz aus der Garage fuhr und danach gleich wieder eine Pfütze vorfand erweckte dies doch ein gewisses Misstrauen. Ich konnte leider noch nicht orten, wo das Wasser herkommt. Meine Vermutung bewegen sich jetzt in Richtung Scheinwerfersprüher. Wie kann man die Scheinwerfersprüher überhaupt testen? Ich Sie noch nie ausgefahren gesehen. Wäre über eine Antwort dankbar. Ansonsten ist T. fahren immer wieder eine Freude.

In diesem Sinne ..MfG Klaus