

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 12. September 2008 um 15:02

[Zitat von MAL](#)

Moin,moin,

es ist soweit, heute wurde ich Informiert, daß es eine geänderte Kupplung als Lösung für unsere Problem gibt, diese wurde nun bestellt und wird morgen eingebaut.

Hallo MAL,

ich habe natürlich aufgrund Deiner Mitteilung sofort meinen 😊 angesprochen, der unverzüglich mit VW (das sog. DISS, Hr. Schlösser) Kontakt aufgenommen hat.

Das DISS ist für dieses Problem offensichtlich zuständig - da laufen solche Fälle zusammen.

Lt. VW gibt es immer noch keine Lösung, auch keine geänderte Kupplung. Der Mann vom DISS meint, seine Aussage sei verbindlich und würde stimmen ??

Aber was bietet nun Dein 😊 für eine Kupplung an? Ich würde da mal nachhaken, ob das tatsächlich eine geänderte Version ist.

Mich interessiert das natürlich brennend - bin nun ganz enttäuscht, auch dass VW das nicht in den Griff bekommen will :(.

Bitte gib mir/uns Bescheid über den Verlauf des Austausches Deiner neuen Kupplung.

Da müsste es ja eine neue Teile-Nummer geben.

Gruß Roland aus Stuttgart