

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Rainer S“ vom 12. September 2008 um 16:09

Hallo Zusammen,

habe ausgiebig und lange mit Herrn *** Kundenberater über das Thema geredet. Er hat sich bei mir gemeldet **nachdem** ich in **Frankfurt schon ein längeres Gespräch** mit Ihm geführt hatte.

Kurze Zusammenfassung:

Der Hersteller für die Kupplung hat eine neue Kupplung gebaut die dieses Ruckeln nicht mehr hat und diese ist vom Hersteller für den Touareg V6TDI freigegeben. 🗨️

VW überprüft jetzt die Freigabe von Ihnen, es kann sich höchstens noch um vier bis fünf Wochen drehen, bis die "neue" Kupplung an die betroffenen "Autos" ausgeliefert werden.

VW wird mich dann benachrichtigen.

Bis Weihnachten hätte mein "Kleiner" auf jeden Fall eine Neue die dieses Ruckeln nicht mehr hat eingebaut 😊