

# Reifenschaden

Beitrag von „Blackhawk“ vom 14. September 2008 um 12:44

[Zitat von JH-W12](#)

@ Blackhawk: Gilt diese Aussage definitiv auch für den Touareg? 30% Abweichung von 8mm bedeutet ein Restprofil von nur 5,6mm 🤔

Der Abrollumfang eines Neureifens beträgt: 2287mm

Bei 5,6mm Restprofil aber bereits nur noch: 2272mm

Differenz: 15mm !!!

Das VW-eigene TCS befürchtet beim T-Reg aber bereits Probleme im Antriebsstrang bei einer Differenz des Abrollumfangs zwischen Vorder- und Hinterachse von nur 4mm

Mich wundert bei dem Zitat auch das Fehlen jeglichen Hinweises auf Fahrzeuge mit Allradantrieb

Ich bitte um Erleuchtung

Alles anzeigen

[JH-W12](#) Diese Info ist aus dem aktuellen internen Ratgeber "Freigabe Räder, Reifen für den Cayenne Ausgabe 04/08"

Den gibt es nur für Allradantrieb - deswegen auch diesbezüglich kein Hinweis 🤔

In dem aktuellen VW-Ratgeber gibt es dezidiert keinerlei Info über Probleme mit dem Antriebsstrang. 🤔

Auch steht dort nix über Probleme oder Vorgaben bezüglich Unterschied im Abrollumfang 🤔

Wir selbst halten uns an die Porsche-Vorgaben

