

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „911s_2.4“ vom 19. September 2008 um 11:07

Hab den Dicken wieder! 😏

war tatsächlich was ganz anderes...

Ein elektrischer Geber im Hauptbremszylinder war defekt.

Es hat anscheinend ne ganze Weile gedauert das zu finden. Es musste erst alles freigelegt und durchgemessen werden... Insgesamt 4-5h Arbeit.

Wurde vollständig von der Anschlußgarantie übernommen... 🙌🌐🙌