

Airbagfehler verfolgt mich :-)

Beitrag von „DerElektriker“ vom 19. September 2008 um 18:30

[Zitat von Leo](#)

...

Es wurde nicht komplett getauscht, sondern nur teilweise. D.h. die arbeitsscheuen Monteure der VAG Werkstatt hatten nur einseitig das VBK getauscht und an das alte Kabel angelötet.

...

Klingt wie die Aktion, die bei mir gelaufen ist.

Da hieß es, es sei am Stecker "herumgebastelt" worden...

Machen die das öfter?