

# Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 26. September 2008 um 20:28

Hallo,

passt vielleicht nicht ganz zu diesem Thema, aber bei meinem T hat der Scheibenwischerarm auf der Fahrerseite richtig Blasen gezeigt (ähnlich der Blasenbildung beim Rost). Darüber hinaus blätterte die schwarze Farbe ab. Sah unschön aus. Mein 😊 hat einen neuen Arm bestellt und diesen auf Garantie getauscht. Hatte schon jemand dieses Problem ? Bevor nachgefragt wird: Nein, ich habe keine Salzsäure im Scheibenwaschtank 😬