

Sound

Beitrag von „Schupmann“ vom 29. September 2008 um 11:26

Hallo Sascha,

ich habe selbiges Soundproblem bei meinem V8. Bei VW habe ich in Erfahrung gebracht, dass der Mittelschalldämpfer nach einem Defekt nicht mehr verbaut wird und stattdessen ein sog. Soundrohr zum Einsatz kommt, d.h. da der MSD entfällt und nur noch eine Rohrverbindung zum Endschalldämpfer existiert, ändert sich auch der Sound. Da dieses Ersatzteil original von VW stammt, ist es vollkommen legal.

Ich mir eine Anlage vom V10 Diesel über EBAY gekauft. Hier gibt es keinen Mittelschalldämpfer und die Anlage hat insgesamt einen grösseren Durchmesser. Da hier der Resonanzkörper im ESD aber ein anderer zu sein scheint als im Benziner, kommt er an den Sound beim Touareg in "YOU TUBE" schon recht nah heran. Mir persönlich ist das ein wenig zu extrem und ich werde wieder auf den ESD vom Benziner zurückrüsten.

Herzliche Grüße

Marcus