

# Climatronic

**Beitrag von „Wolfgang“ vom 10. November 2004 um 12:01**

Hallo Leute,

hier der neueste Fehler  an meinem Touareg (ob meiner den Namen noch verdient?, das Völkchen in der Wüste scheint gesünder zu sein). Nun ist die Klimaanlage an der Reihe, scheint irgendein Stellmotor im Innenraum nicht mehr zu wollen, Fehler äussert sich durch Tickgeräusche gleich einer alten Standuhr. Beim abstellen des Wagens habe ich dann noch Blubbergeräusche  unter der Armaturentafel, ähnlich einer ablaufenden Badewanne. Ist schon ein witziges  Teil mein Touareg.

P.S.: Langsam aber sicher kommt mir der Gedanke - Fehler aller Touareg vereinigt euch und kommt zu mir - in den Sinn. So bringt dieses Fahrzeug denn keinen Spass mehr.