

Kompassanzeige verwirrend (falsch ?!)

Beitrag von „clubchef“ vom 4. Oktober 2008 um 14:37

Aloa!

Navi/Radio RNS 510: Es geht um den Kompass im Sichtfeld des Fahrers zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Irgendwie ist diese Kompassanzeige merkwürdig. Sie zeigt nicht "direkt" in Fahrrichtung, sondern falsch herum. Die rote Markierung zeigt zwar an, in welche Richtung man fährt, aber diese rote Markierung ist vorne und nicht hinten. Das ist total verwirrend, weil man so nicht direkt die Richtung für "links" und "rechts" erkennen / ablesen kann.

Beispiel: Fähr man exakt nach Süden, dann ist S unten an der Markierung der roten Nadel. Allerdings ist dann auch Norden oben / hinten. Würde man so an einer Kreuzung 90 Grad nach rechts abbiegen, würde man Richtung Westen fahren. Allerdings zeigt der geklopfte Kompass Westen auf der falschen Seite an, wenn er Süden unten mit der roten Nadel markiert!!!

Der Kompass auf dem Navidisplay im Zusatzfenster auf dem großen Display in der Mitteökonsole zeigt die Sache komplett anders herum an und zwar meiner Meinung nach **richtig** an.

Bitte um Aufklärung! Danke!