

Stottern, Leistungsverlust bei V6 Benziner

Beitrag von „Olaf“ vom 13. Oktober 2008 um 18:38

Hallo Leute,

bin gestern auf der BAB unterwegs gewesen mit meinem 2004er V6 und hatte auf einmal einen Leistungsabfall, so dass der Dicke die 180 nicht mehr halten konnte. Bei langsamer Weiterfahrt fuhr er bei ca. 80-100km/h extrem unrund und hatte so ein Schütteln und schnell-frequentes Stottern. Kennt einer von Euch diese Symptome?

Dachte zuerst an das Problem mit der Steuerkette (diese Wahnsinns-VW-Konstruktion) 😬 ; aber nachdem ich ihn dann auf dem Parkplatz aus- und wieder angemacht habe, lief er wieder normal, was mE gegen die Steuerkette spricht, da sich ein solch mechanisches Problem ja nicht einfach so selbst beheben kann....

Naja, bin gespannt, was die Forums-Weisheit so zu Tage fördert 🙄 und danke Euch schon einmal für Eure Hilfe,

Gruß

Olaf