

Kühlmittelverlust R 5

Beitrag von „V2Treiber“ vom 14. Oktober 2008 um 21:28

Hallo

Nach nun 6tsd Kilometer gehts am Freitag zum 😊 , Grund Kühlmittel tritt aus am Termostatgehäuse , verlust ist noch mnimal , um das Gehäuse ist roter Masse wie Gelee verteilt, kommt vermutlich vom O-Ring, bemerkt wurde die undichtigkeit nach ca 2tsd km mit WW 1,8T am Haken.

Gruß Roland

R5 Tiptronic , mit Ledersitzumbau, verbrauch ca 11L/100km