

# Erschöpfte Batterie


**Beitrag von „Kong Racer“ vom 15. Oktober 2008 um 07:59**

Hallo zusammen,

mit meinem hatte ich bisher noch keine erschöpfte Batterie.

Vielleicht ist die doppelte Ausführung (zwei Batterien) nicht so anfällig.

Ein heftiger Verbraucher ist meistens die Innenraumüberwachung bzw. Alarmanlage. Die Innenraumüberwachung kann (falls vorhanden) aber abgeschaltet werden im Display. Ich meine gelesen zu haben, dass der Touareg ab Mod. Bj. 2006 eine bessere Software hat.

Gruß 

Niels