

Erschöpfte Batterie

Beitrag von „Fisch“ vom 15. Oktober 2008 um 11:56

Hallo in die Runde,

also ich kann diese Probleme bisher nicht bestätigen. Bei meinem (V6TDI Exclusive Edition mit ziemlicher Vollausrüstung, EZ 11/2006) hatte ich bisher überhaupt keine Entladungsprobleme. Der letzte Test war im Juni/Juli dieses Jahres wo er mit eingeschalteter Innenraumüberwachung der Alarmanlage und einem Gedanken über eine TMC-Abschaltung während unseres Urlaubs mehr als drei Wochen im Carport stand und danach tadellos ansprang. Vielleicht liegt es auch an der wegen der Standheizung ab Werk verbauten zweiten Batterie wobei diese erst nach einer gesonderten Schlüsseldrehreihenfolge bei entladener erster Batterie in den Startvorgang einbezogen wird.

Gruß Fisch