

# R 50 ausgeliefert

Beitrag von „wolve“ vom 20. Oktober 2008 um 21:20

## [Zitat von EzioS](#)

Wohl wahr und wie erwäht, hoffentlich ist das Kompensationsangebot von VW entsprechend.

Naja, habe freundlich meinen Bedarf an standesgemäßen Winterkompletträdern kundgetan. Standesgemäß = Omynt 20" mit 275er Winterpneus (soll ja nicht aussehen, als sei ich mit vier Noträdern unterwegs).

## [Zitat von EzioS](#)

... wieso Plastik nicht zu lackieren sein soll.

Nicht der Lack, sondern die Passform ist das Problem (siehe Günters aufschlussreiches Posting)!

## [Zitat von JH-W12](#)

... In diesem Kontext aber ausschließlich auf VW "einzudreschen" halte ich für verfehlt...

... Als - von der schlechten Anbauteil-Qualität - direkt Betroffener, kann ich sogar verstehen, daß VW so reagiert wird wie momentan vollzogen. Schließlich möchte man weder als Eigner noch als Garantiegeber alle 6 Monate nachbessern müssen (so wie bei unserem W12 SE). Hier wurde seitens VW mangelnde Qualität erkannt und an der Behebung wird gearbeitet...

Sehe das ebenso.

Im gleichen Zusammenhang mache ich deshalb auch meinem Händler keinen Vorwurf, und setzte ihm, aufgrund vorhandener Mobilität, ebenfalls nicht die Pistole auf die Brust. Er kann schließlich nichts für das Teileproblem seitens VW, und der Konzern wiederum auch nur bedingt etwas für das Unvermögen des Zulieferers.

## [Zitat von JH-W12](#)

...Natürlich ist es ein Unding, daß die R50 noch immer nicht ausgeliefert werden können. Ich persönlich finde aber ein bewußt mit Fehlern ausgeliefertes Fahrzeug ungleich problematischer...

...Dieser Zulieferer wurde nun durch einen anderen ersetzt, welcher aber offensichtlich wiederum Probleme mit den - aus meiner Sicht - komplexen Formteilen hat. Da die anstehende Stückzahl - aus VW-Sicht - vernachlässigbar ist, wird man bei VW entschieden haben die Problematik (und die entstehenden Kosten) beim aktuellen Zulieferer zu belassen, statt nochmals bei Null zu beginnen...

Vollste Zustimmung!

Ich hoffe jedoch, dass bei VW hier ein Lernprozess stattfindet, und ich nicht nach einer evtl. beschädigten Heckschürze 4 Monate auf das (passende) Ersatzteil warten muss.

Grüße,  
Klaus