

Probleme beim Motorstart

Beitrag von „tourbert“ vom 29. Oktober 2008 um 15:04

So,

ich wollte das Ergebnis der Reparatur noch zum besten geben, falls jemand dasselbe Problem haben sollte und so dem 😊 auf die Sprünge helfen will.

Das Problem war wie von IT-CS schon beschrieben die Drosselklappe. Sie war etwas verrußt und mußte getauscht werden. Ist bei VW bekannt und ne recht schnelle Geschichte.

Jetzt schnurt er wieder richtig los... 🙌🙌