

# Probleme beim Motorstart

Beitrag von „IT-CS“ vom 30. Oktober 2008 um 06:59

Hallo,

na das freut mich 🙌🙌 aber so wie Du den Fehler beschrieben hast, ist das genau so bei mir gewesen, somit war die Diagnose nicht schwer.

Was mich verwundert, das es wie gesagt schon als Mangel der 2003 - Serie aufgetreten ist. Also ab Ende 2004 eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Wenn ich recht verstanden habe handelte es sich bei deinem Dicken aber um ein Modelljahr 2005. Damit hat der schon die geänderte Drosselklappe seitens VW. Eigentlich,! 😞

Na dann, allzeit gute Fahrt 🙌🙌

Gruß, Jörg