

Adapter Handy Mittelkonsole

Beitrag von „broadylette“ vom 11. November 2004 um 16:46

Hi

so nun eine Entscheidung vom TSC-WOB: Mein T. kommt in der 48. KW für 2-4 Tage zum Testen in die Werkstatt. TSC kommt auch. Folgende Mängel:

Telefon wie schon erörtert

Navigationsanzeige im MFI - Straßename nur einzeilig bei laufender Routenführung

Getriebe/Differential ruckelt bei Rückwärtsfahrt

Obere Leisten der Scheiben aller Türen sind zerkratzt (auch bei 2 Vorfühswagen im Autohaus)

Anklappbare Spiegel müssen nachgerüstet werden - Baujahr 2005 Serie

Fahrzeug zieht nach rechts - Spurvermessung

Vordere Sitze senken sich ab - jede halbe Stunde eine Raste

Aufgrund des Fehlerprotokolls wird der T. für 48 Stunden schlafen gelegt , da der CAN-Bus vermutlich wegen Unterspannung nicht schnell genug arbeitet.

Übrigens wen es interessiert: mein T. hat Softwarestand 34.

Broadylette