

Radioknopf fehlt!!

Beitrag von „DerElektriker“ vom 30. Oktober 2008 um 21:26

Zitat von Scheggie

Hallo Twister und Thilo,
besten Dank für die Hinweise.

Gar kein Problem!
Dafür sind wir ja hier.

Zitat von Scheggie

Ich merke aber das ich bei Euch an der richtigen Adresse bin. Danke dafür 😊
Besten Gruss
Arne

Bei uns (also den TF) auf jeden Fall.
Ob bei mir, wird sich zeigen 😊

Aber mit dem Rand hast Du Recht.
Da stellt sich die Frage, ob man den so einfach wechseln kann, oder ob dafür der Deckel vom Radio runter muß.
Letzteres bietet natürlich Potential für einen Totalverlust des Radios.

Für die Schlitz gibt es übrigens Entriegelungswerkzeuge, entweder beim Händler (fällt bei Dir wohl aus) oder auf eBay.
Mit der Suche findest Du sicher auch ein paar Angebote bzw. Suchbegriffe für eBay.

Als Maß wäre folgendes interessant:
Durchmesser außen
Höhe über Verkleidung

Damit könnte man meiner bescheidenen Meinung nach zumindest prüfen, ob es das Teil sein **könnte**.
Ob man es dann wechseln kann, ist eine andere Frage...

Da können unsere mitlesenden 😊 und die Schrauber sicher mehr dazu sagen.

Gruß

Thilo