

## Frage zum Henkel / Grundträger

Beitrag von „zehner“ vom 1. November 2008 um 14:26

...dann bin ich ja beruhigt, danke uli.

auf die richtige polung 😁 habe ich geachtet. aber leichte windgeräusche zwischen 50 und 60 km/h sind mir aufgefallen - das wird sicher diese gummileiste sein, die oben drauf sitzt (hab ich hier irgendwo gelesen). ich werde sie mal nachher testweise abnehmen.