

# Geräusche --> Armaturenbrett / Lüftung

Beitrag von „Blackhawk“ vom 1. November 2008 um 20:21

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

ich vernehme ab und zu eine Art "Knistergeräusch" aus dem Bereich der mittleren Ausströmer, als ob irgend ein Kabel oder ähnliches an einem "Ventilator" schleift.

War das Navi draußen oder ist dort irgendwas repariert oder eingebaut worden ?

Normalerweise würde ich sagen, daß irgendein Laub in den Luftkanal (Ventilator) gekommen ist.

Nimm mal den Pollenfilter raus 😬

Zitat

Hallo Günter, das war eine Aufforderung an den Touareg-Master- 😬

Dann stell doch das Geräusch mal rein (zur Fehleranalyse) 😄

