

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „fotopeter“ vom 3. November 2008 um 17:27

Ein Hallo an alle, ich bin schon eine Weile stiller Leser nun doch hat es mich auch erwischt. Nach 8 Tagen Inspektion kam dieses bekannte knallende Geräusch der Kardanwelle bei 30 kmh (145 tkm). Der Große auf die Bühne und lt Mechaniker war nur das mittlere Gummilager defekt ansonsten alles ok.

Nun soll trotzdem die gesamte Kardanwelle getauscht werden, da es dieses Lager nicht einzeln geben soll, so mein Meister. Ist dem so oder weiß jemand etwas mehr (Bestellnummer oder ähnliches) .

Viele Dank im voraus

Fotopeter