

Xenonlicht defekt

Beitrag von „Tramp“ vom 6. November 2008 um 20:00

[Zitat von Lollo050968](#)

Hallo Harald,

schmeiß mal die Suche an. Das ist ein bekanntes Problem, mit dem sich hier schon viele rumschlagen mussten (auch ich). Die Xenon Birnen eines bestimmten Fertigungsloses verlieren das Gas und so kommt es immer häufiger zu Fehlzündungen. Austausch der Birnen durch den Freundlichen schafft meistens Abhilfe. Welches Baujahr ist Dein Dicker? Beim GP gibt´s diese Problem nicht mehr.

Gruß


Lollo

Alles anzeigen

Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Ratschläge  

Mein Dicker ist Baujahr 1/2005.

Werde am Samstag zum  fahren und die „Birne“ Wechseln lassen.

Viele Grüße und nochmals vielen Dank  

Harald