

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 7. November 2008 um 09:59

Hallo Johannes,

ich hatte sofort bei der VW-VIP-Hotline angerufen, aber ich wurde nicht zu Hr. \*\*\* durchgestellt, da mein Vorgang von Hr.\*\*\* bearbeitet wird. Und jener wiederum sagt, er weiß von keiner neuen Kupplung, will aber mit Hr. \*\*\* reden.

Mein 😊 erhielt zwischendurch eine Meldung, er solle eine neue DIS-Meldung bei VW machen und da gab es als Antwort: noch keine neue Kupplung.

Ich versteh die Welt nicht mehr !

Ich warte nun noch ein paar Tage und werde dann einfach die Kupplung mal tauschen lassen - auf das Risiko hin, es nochmal in ein paar Monaten machen zu lassen.

Gruß Roland