

# Abnutzung Bremsbeläge

**Beitrag von „Touareg\_BB“ vom 12. November 2008 um 00:27**

Mein Dicker meldete sich bei 36500km, dass die Bremsbeläge kontrolliert werden sollten.

Die Werkstatt informierte mich dann, dass ausser den Bremsbelägen (vorn) auch die Bremsscheiben gewechselt werden sollten, da diese nur noch 30,1mm hätten (neue haben wohl 32mm). Da in zwei Monaten TÜV ansteht, habe ich auch gleich die Bremsscheiben wechseln lassen.

Wechseln der Bremsscheiben bei 36500km, das erstaunte mich dann doch sehr, auch wenn der Dicke eher im Kurzstreckenbereich gefahren wird, allerdings bei normaler Benutzung in nicht im Anhänger- oder Rennbetrieb.

Das kann doch nicht normal sein, dass Bremsbeläge und Bremsscheiben gleichzeitig verschlissen sind. Diese Erfahrung hatte ich bisher, in meiner über vierzig jährigen Praxis nicht gemacht. Meine Fahrweise hat sich jedenfalls nicht geändert.

Ist der Dicke hierbei ein Problemkind, liegt hier bei den Bremsscheiben ein Materialproblem vor oder woran liegt es?