

Kaufempfehlung V10

Beitrag von „CeRex“ vom 15. November 2008 um 10:07

Sei froh, dass er keinen DPF hat, die sollen gerade bei Kurzstrecke ziemliche Probleme machen und müssen bei 120TKM ausgetauscht werden.