

# Lenkrad bei Geradeausfahrt ca. 2-5° nach rechts gedreht

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. November 2008 um 21:57

Hallo CeRex,

das Problem ist oftmals, dass die Korrektur über das Lenkrad mit der Verzahnung zu grob ist. Besser über das Fahrwerk beim Vermessen ändern lassen.

Grüße von Stephan 