

# Sommerreifen nach 12.000 kaputt?

Beitrag von „DerUnser“ vom 18. November 2008 um 00:55

[Zitat von DerUnser](#)

habe auch die woche auf WR gewechselt

und laut einlagerprotokol

haben meine 275/40 R20 nach 10Tkm noch 7,5 mm drauf

liegt bestimmt daran das ich ca 75% BAB fahre

und immer 0,3 bar höher wie VW Angabe

Alles anzeigen

BRIDGESTONE - DUELER SPORT N-0 XL JZ  
ab Werk montiert